

NOTAT

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 51734042
krfi@haderslev.dk

20. juni 2025 • Sagsident: 25/13515 • Sagsbehandler: Kristina Louise Martha Frederiksen

Referat fra møde af den 12. juni 2025

Skrydstrup

- Beboerforeningen oplyser at de er lidt udfordret i forhold til deres dialog med Vejdirektoratet- og at de ønsker at få opsat et servicevejvisningsskilt.
- Der opleves utryghed ved krydsning af Ribevej. Her ønskes det at der laves en anden form for helle så krydsningen føles mere tryk
- Hørlykkevej er præget af tunge transportere til landbrug og flyvestationen, hvilket skaber belastning af vejen og utryghed for de bløde brugere.
- Krydsningen ved Jegerupvej/Overgårdsvej er uhensigtsmæssig i det der ikke er ordentlige oversigtsforhold pga. gravhøjen. Det er ønskeligt at krydset forandres så vigepligten bliver primærvejen.
- Som følge af solcelleprojektet arbejdes der på at der skal laves stiforbindelse ind til Bevtøft – Trampesti evt. Det vil skabe en forbindelse mellem de to små byer. Det er afhængigt af om solcelleprojektet bliver realiseret.
- Det har været drøftet om der kan laves en aftale omkring el-cykler til byen enten finansieret af kommunen eller ved indgåelse af aftale med leverandør.
- Foreningen oplyser at de meget gerne vil være en del af projektet med frivilligbusser som forum Vojens er tovholder på.

- I forbindelse med etablering af adgangsvejen til flyvestationen har der været tale om erstatningsskov- denne forventer byen fortsat bliver en realitet.
- Det oplyses at der på hjertestien ved matr. 1682 er blevet fjernet nogle skilte der angiver stien- det tages op i forvaltningen hvad der er sket med disse.
- Det drøftes at deres legeplads skal have et tilsyn og godkendelse af legepladsrådgiver.
- Dertil spørges det om der er en plan for toilet ved sportsbygningerne- og om det kan blive realiseret.

